

Fiche de contrôle final FTTH		
Type de document	Reference document	révision
Compte Rendu de contrôle	FTTH 1000	10
Numero de serie	2219G7AVA	Date de creation
Product / Part Number	CR100910A	18/03/2019

Date	78/05/2019 10:15	Site
------	------------------	------

Ce document est la propriété de CROULEAU. Il ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation.

	Points de contrôle	Moyens	Critères d'acceptation	
Test1	Généralités			Conforme
	Aspect peinture	Visuel	Pas de manque, grains	conforme
	Toiture	Visuel	Pas de choc rayure est. Absence de bavures	conforme
	Rivetage/douillage/vissage	Visuel	GCA 004 / GCA 006 / GCA 007	conforme
	Serrage des vis	Manuel	Les vis ne doivent pas se desserrer manuellement	conforme
	Vérifier présence perçage sur le toit pour l'étiquette d'identification du site	Mètre	Présence	conforme
Test2	Toit			Conforme
	- Présence oues de ventilation à l'arrière	Visuel	Présence	conforme
	- Présence d'un joint racleur sous le toit à l'avant	Visuel	GCA 003	conforme
Test3	Portes gauche et droite			Conforme
	Vérifier le serrage des douilles sur les charnières - test d'arrachement de la porte + présence bourrelet sur douille	Manuel/Visuel	Trier sur la porte pour vérifier que les douilles soient bien serrées + vérifier le bourrelet suivant GCA 008	conforme
	Présence étiquette CROULEAU à l'est de la porte gauche	Visuel	Présence	conforme
	Présence verrou triang'le	Visuel	Présence + sens de fermeture vers la gauche D01 verrou triang'le D0X N° clé =	conforme
	Arrière de porte - 1 automatique en haut avec itin - 1 manuel en bas	Visuel	Présence + blocage	conforme
	Vérifier la présence de la rondelle sous l'arrière	Visuel	Présence suivant photo	conforme
	Tressé de masse	Visuel	serrage + GCA 007	conforme
	Compression du joint	Visuel	essai feuille de papier	conforme
	1 porte document soudé sur chaque porte	Visuel	présence + fonctionnement	conforme
	Étiquette laser au dessus poignée	Visuel	présence	conforme
	Poignée sérigraphée OX	Visuel	présence	conforme
	Essai ouverture et fermeture	Visuel	Absence frottement	conforme
	Vérifier la tenue du cache serrure sur la poignée	Manuel	Ne doit pas se démonter	conforme
	Présence des 5 bases dans les charnières	Visuel	Présence	conforme
	Présence d'un joint en mousse sur haut des porte droite et gauche	Visuel	Présence + collage	conforme
Présence d'un joint en mousse intérieur porte droite et haut en bas	Visuel	Présence + collage	conforme	
Test4	Intérieur de la baie			Conforme
	2 plaques avec *2 capuchons/10 anoue	Visuel	Présence et sens suivant photo	conforme
	Fond de la baie			
	Présence de 2 plaques éclairer (1 à droite et 1 à gauche) composé de 15 trous avec absence de trous côté tambours + goujons de masse (1 étau + 2 rondelles) et étiquette terre	Visuel	Présence + tenue + horizontale par rapport aux supports tambour et montants arrière	conforme
	Épingles - 4 à gauche, 4 à droite	Visuel	Présence	conforme
	Partie centrale :			
	1 Guide fibre en bas côté gauche	Visuel	Présence	conforme
	28 crochets à gauche et 28 à droite	Visuel	Présence	conforme
	4 crochets en bas	Visuel	Présence	conforme
	11 grands tambours de lavage en plastique (identifiés de 1 à 4) + 6 côtés droite et 6 côté gauche	Visuel	Présence + tenue	conforme
	5 crochets noirs en côté gauche	Visuel	Présence	conforme
	Vérifier la position des montants (5ième trou)	Visuel	Présence	conforme
	Vérifier l'aspect des montants	Visuel	Ne doivent pas être tordus ou abîmés	conforme
	Vérifier la position du support tambour (dernier trou)	Visuel	Présence	conforme
	450mm entre les 2 montants 18U à gauche et à droite	Mètre	Présence	conforme
	Présence de mousses (1 côté droit + 1 côté gauche)	Visuel	Présence + position (les mousses doivent être droite)	conforme
	Vérifier la compression de la mousse	Visuel et Manuel	la mousse doit être compressée dans son logement	conforme
	Présence d'une equerre renfort de chaque côté de l'armoire	Visuel	Présence + serrage des vis	conforme
	Vérifier débavurage des equerres	Manuel	Absence de bavures et d'arêtes saillantes	conforme
	Présence d'un aérateur sur chaque panneau latéraux + joint	Visuel	Présence + joint	conforme
	Présence d'une plaque d'obturation avec 4 1/4 de tour à droite et à gauche	Visuel	Présence + serrage	conforme
	Présence de trous de ventilation sous le toit	Visuel	Présence	conforme
Présence de 4 vis + étiquettes "Vis fixation toit" sous le toit	Visuel	Présence des vis et des étiquettes	conforme	
Test5	Documents à joindre			Conforme
	Présence doc jaillissement int partie <input type="checkbox"/> 001 - stickers ORANGE (QR Code + logo) <input type="checkbox"/> 00X - stickers sans logo, sans QR Code	Visuel	Stickers pour ORANGE, doc plastifié pour autres opérateurs	conforme
	Présence doc rappel des couleurs de jaillissement pour Autres Opérateurs 00X	Visuel	Présence	conforme
	Présence Notice d'installation pour les armoires Autres Opérateurs	Visuel	Présence Notice	conforme
	Pour les armoires AUTRES OPERATEURS, vérifier la config générale de l'armoire suivant configurateur	Visuel	Configurateur FTTH Autres Operateurs	conforme
Test6	Kit			Conforme
	- SAC ZIP 50M.C 60X120 cte 11 (FLX-0014526)	Visuel	Présence	conforme
	- VIS M10 30 cte 18	Visuel	Présence	conforme
	- RONDELLE ETANGHE S M10 cte 0	Visuel	Présence	conforme
	- COLLIER COLRI 2 4X95 cte 11 (FLX-0009772)	Visuel	Présence	conforme
Test7	Divers			Conforme
	Vérifier position de la découpe du joint contour de porte en bas (au milieu du profil gauche de la baie)	Visuel	la découpe doit se voir une fois la porte gauche fermée	conforme